

## Акт № 1

### обследования надежности охраны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каменно – Балковской средней общеобразовательной школы

х. Каменная Балка

03.09.2025

Комиссия в составе директора Зиминой Н.А. , ответственного за антитеррористическую защищенность Дудкиной Л.В., учителя ОБЗР, завхоза школы Шевченко Е.А. провели обследование надежности охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ, расположенной по адресу: РО, Орловский район, хутор Каменная Балка, ул. Школьная, 76.

#### **I. Результаты обследования**

В ходе обследования сторонами установлено:

**1. Краткая характеристика ОУ:** Образовательная организация относится к третьей категории опасности. Здание кирпичной кладки. Окна по всему периметру здания пластиковые, на некоторых окнах установлены решетки.

#### **2. Технические системы охраны:**

- охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;
- наружное освещение территории: имеется по всей территории, исправно;
- система видеонаблюдения: установлены 24 видеокамеры по периметру территории и в здании;
- автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;
- первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;
- тревожная кнопка: в наличии, исправна;
- система контроля и управления доступа: отсутствует, установки не требует;
- ручные металлоискатели: имеются;

#### **3. Инженерные средства охраны:**

- решетки на окнах не требуют замены;
- металлические ограждения высотой 1,5 м подлежат ремонту;

#### **4. Посты охраны:**

- контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию: отсутствует, установки не требует;
- посты охраны: есть, один на входе из числа техперсонала;
- система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в Росгвардию: в наличии, исправны;

## **II. Выводы о состоянии безопасности**

1. Техническая укрепленность МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствует предъявляемым требованиям и признана пригодной для дальнейшей эксплуатации.
2. Силы и средства, применяемые для охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствуют требованиям и позволяют противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

## **III. Рекомендации по обеспечению безопасности**

По результатам обследования принято решение рекомендовать директору МБОУ Каменно – Балковской СОШ обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Директор: \_\_\_\_\_ Н.А. Зимина.

Ответственный за АЗ \_\_\_\_\_ Л.В. Дудкина.

Учитель ОБЗР: \_\_\_\_\_ В.Ф. Моспанов.

Завхоз : \_\_\_\_\_ Е.А. Шевченко.

## Акт № 2

### обследования надежности охраны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каменно – Балковской средней общеобразовательной школы

х. Каменная Балка

11.11.2025

Комиссия в составе директора Зиминой Н.А. , ответственного за антитеррористическую защищенность Дудкиной Л.В., учителя ОБЗР, завхоза школы Шевченко Е.А. провели обследование надежности охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ, расположенной по адресу: РО, Орловский район, хутор Каменная Балка, ул. Школьная, 76.

#### **I. Результаты обследования**

В ходе обследования сторонами установлено:

**1. Краткая характеристика ОУ:** Образовательная организация относится к третьей категории опасности. Здание кирпичной кладки. Окна по всему периметру здания пластиковые, на некоторых окнах установлены решетки.

#### **2. Технические системы охраны:**

- охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;
- наружное освещение территории: имеется по всей территории, исправно;
- система видеонаблюдения: установлены 24 видеокамеры по периметру территории и в здании;
- автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;
- первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;
- тревожная кнопка: в наличии, исправна;
- система контроля и управления доступа: отсутствует, установки не требует;
- ручные металлоискатели: имеются;

#### **3. Инженерные средства охраны:**

- решетки на окнах не требуют замены;
- металлические ограждения высотой 1,5 м подлежат ремонту;

#### **4. Посты охраны:**

- контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию: отсутствует, установки не требует;
- посты охраны: есть, один на входе из числа техперсонала;
- система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в Росгвардию: в наличии, исправны;

## **II. Выводы о состоянии безопасности**

1. Техническая укрепленность МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствует предъявляемым требованиям и признана пригодной для дальнейшей эксплуатации.
2. Силы и средства, применяемые для охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствуют требованиям и позволяют противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

## **III. Рекомендации по обеспечению безопасности**

По результатам обследования принято решение рекомендовать директору МБОУ Каменно – Балковской СОШ обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Директор: \_\_\_\_\_ Н.А. Зимина.

Ответственный за АЗ \_\_\_\_\_ Л.В. Дудкина.

Учитель ОБЗР: \_\_\_\_\_ В.Ф. Моспанов.

Завхоз : \_\_\_\_\_ Е.А. Шевченко.

## Акт № 3

### обследования надежности охраны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каменно – Балковской средней общеобразовательной школы

х. Каменная Балка

14.01.2025

Комиссия в составе директора Зиминой Н.А. , ответственного за антитеррористическую защищенность Дудкиной Л.В., учителя ОБЗР, завхоза школы Шевченко Е.А. провели обследование надежности охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ, расположенной по адресу: РО, Орловский район, хутор Каменная Балка, ул. Школьная, 76.

#### **I. Результаты обследования**

В ходе обследования сторонами установлено:

**1. Краткая характеристика ОУ:** Образовательная организация относится к третьей категории опасности. Здание кирпичной кладки. Окна по всему периметру здания пластиковые, на некоторых окнах установлены решетки.

#### **2. Технические системы охраны:**

- охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;
- наружное освещение территории: имеется по всей территории, исправно;
- система видеонаблюдения: установлены 24 видеокамеры по периметру территории и в здании;
- автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;
- первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;
- тревожная кнопка: в наличии, исправна;
- система контроля и управления доступа: отсутствует, установки не требует;
- ручные металлоискатели: имеются;

#### **3. Инженерные средства охраны:**

- решетки на окнах не требуют замены;
- металлические ограждения высотой 1,5 м подлежат ремонту;

#### **4. Посты охраны:**

- контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию: отсутствует, установки не требует;
- посты охраны: есть, один на входе из числа техперсонала;
- система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в Росгвардию: в наличии, исправны;

## **II. Выводы о состоянии безопасности**

1. Техническая укрепленность МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствует предъявляемым требованиям и признана пригодной для дальнейшей эксплуатации.
2. Силы и средства, применяемые для охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствуют требованиям и позволяют противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

## **III. Рекомендации по обеспечению безопасности**

По результатам обследования принято решение рекомендовать директору МБОУ Каменно – Балковской СОШ обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Директор: \_\_\_\_\_ Н.А. Зими́на.

Ответственный за АЗ \_\_\_\_\_ Л.В. Дудкина.

Учитель ОБЗР: \_\_\_\_\_ В.Ф. Моспанов.

Завхоз : \_\_\_\_\_ Е.А. Шевченко.

## Акт № 4

### обследования надежности охраны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каменно – Балковской средней общеобразовательной школы

х. Каменная Балка

06.04.2026

Комиссия в составе директора Зиминой Н.А. , ответственного за антитеррористическую защищенность Дудкиной Л.В., учителя ОБЗР, завхоза школы Шевченко Е.А. провели обследование надежности охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ, расположенной по адресу: РО, Орловский район, хутор Каменная Балка, ул. Школьная, 76.

#### I. Результаты обследования

В ходе обследования сторонами установлено:

**1. Краткая характеристика ОУ:** Образовательная организация относится к третьей категории опасности. Здание кирпичной кладки. Окна по всему периметру здания пластиковые, на некоторых окнах установлены решетки.

#### 2. Технические системы охраны:

- охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;
- наружное освещение территории: имеется по всей территории, исправно;
- система видеонаблюдения: установлены 24 видеокамеры по периметру территории и в здании;
- автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;
- первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;
- тревожная кнопка: в наличии, исправна;
- система контроля и управления доступа: отсутствует, установки не требует;
- ручные металлоискатели: имеются;

#### 3. Инженерные средства охраны:

- решетки на окнах не требуют замены;
- металлические ограждения высотой 1,5 м подлежат ремонту;

#### 4. Посты охраны:

- контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию: отсутствует, установки не требует;
- посты охраны: есть, один на входе из числа техперсонала;
- система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в Росгвардию: в наличии, исправны;

## **II. Выводы о состоянии безопасности**

1. Техническая укрепленность МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствует предъявляемым требованиям и признана пригодной для дальнейшей эксплуатации.
2. Силы и средства, применяемые для охраны МБОУ Каменно – Балковской СОШ соответствуют требованиям и позволяют противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

## **III. Рекомендации по обеспечению безопасности**

По результатам обследования принято решение рекомендовать директору МБОУ Каменно – Балковской СОШ обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Директор: \_\_\_\_\_ Н.А. Зимина.

Ответственный за АЗ \_\_\_\_\_ Л.В. Дудкина.

Учитель ОБЗР: \_\_\_\_\_ В.Ф. Моспанов.

Завхоз : \_\_\_\_\_ Е.А. Шевченко.